


Wójtowo, dnia 17.07.2008r.

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE

<b>W PŁYNEŁO</b>	
<b>2008 -07- 18</b>	
Referent .....	
Załącznik .....	szt.
podpis .....	

**Burmistrz Miasta i  
Gminy w Barczewie**

W wyniku niewłaściwego położenia płyt betonowych w roku 2007 na części ulic: Jaśminowej i Akacjowej w protokole odbiorczym wykonawca zobowiązał się wiosną wypełnić ubytki masą bitumiczną oraz podnieść zapadnięte płyty.

Do dnia dzisiejszego nie zostało to usunięte. Ponadto w grudniu Pan Burmistrz zapewniał, że w 2008 roku odcinki pozostałe między płytami o łącznej długości 70 m będą połączone. W związku z powyższym mieszkańcy pytają czy w tym roku będzie to zrealizowane, ponieważ obawiają się, że jesienią powtórzy się problem poruszania się na w/w odcinkach.

Sołectwo Wójtowo  
SOŁTYS  
Gmina Barczewo

